

Link do produktu: <https://www.akin.pl/m51898-zestaw-do-gwintu-m18-x-125-mm-p-12510.html>



## M51898 - Zestaw do gwintu M18 x 1.25 mm

Cena brutto	<b>489.00 zł</b>
Cena netto	<b>397.56 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie - 48h</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>D.51898</b>
Producent	<b>Condor</b>

### Opis produktu

Do wymiany zerwanego gwintu np. w głowicy. obudowach. bloku silnika itp.

#### **Skład zestawu:**

- 3 sztuki wymiennych wkładek - sprężyn gwintowanych (12, 19, 26 mm). Sprężyny ściskają się przy wkręcaniu ułatwiając wkręcanie i rozprężają się blokując odkręcanie.
- wiertło HSS
- gwintownik HSS
- pokrętło.
- wybijak do usuwania zakończenia sprężyny służącego do jej wkręcania.