

Link do produktu: <https://www.akin.pl/s0001015-23-30-hpi-zestaw-narzedzi-do-rozwiercania-urwanej-sruby-mocowania-wtryskiwacza-p-9462.html>



## S0001015 - 2.3 / 3.0 HPI - Zestaw narzędzi do rozwiercania urwanej śruby mocowania wtryskiwacza

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Cena brutto        | <b>1 112.80 zł</b>    |
| Cena netto         | <b>904.72 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny - 24h</b> |
| Czas wysyłki       | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy   | <b>S0001015</b>       |
| Kod EAN            | <b>5904966405891</b>  |
| Producent          | <b>Tesam</b>          |
| Wymiary opakowania | <b>34x23,5x5 cm</b>   |

### Opis produktu

Czynności są wykonywane na samochodzie bez demontażu głowicy

#### Zastosowanie:

Samochody z silnikami 2,3 / 3,0 HPI (EURO 4)

- Fiat Ducato
- Citroen Jumper
- Peugeot Boxer
- Iveco

Przyrząd nie pasuje do silników 3.0 HPI (EURO 5)

#### Zawartość zestawu:

1. Przyrząd nastawczy do ustalenia kierunku rozwiercania urwanej śruby mocowania wtryskiwacza
2. Frez z pilotem kierunkowym do powiększania otworu pokrywy klawiatury ze wskaźnikiem głębokości frezowania
3. Specjalistyczny gwintownik M10 x 1,25 mm długi
4. Wiertło kobaltowe ze wskaźnikiem głębokości wiercenia
5. Zestaw do naprawy gwintu z ogranicznikiem głębokości osadzenia
6. Klucz imbusowy
7. Śruby do mocowania wtryskiwacza

**Instrukcja / Instrukcje obsługi znajdują się w następnej zakładce** [-->](#)

Instrukcja

**KLIK !**

