

Link do produktu: <https://www.akin.pl/m30159-zestaw-do-regeneracji-gwintow-miski-olejowej-m20x1-5-p-5713.html>



M30159 - Zestaw do regeneracji gwintów miski olejowej M20x1,5

Cena brutto	245.75 zł
Cena netto	199.80 zł
Dostępność	Dostępny - 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B.159
Kod EAN	4026947001593
Producent	Condor
Wymiary opakowania	10,5 x 9,5 x 3,5

Opis produktu

Zestaw zawiera:

- gwintownik 1 sztuka
- korek olejowy wraz z podkładkami 6 sztuk