

Link do produktu: <https://www.akin.pl/s0001379-m10-x-1-zestaw-do-naprawy-zerwanego-gwintu-dzieciol-p-12270.html>



S0001379 - M10 x 1 - Zestaw do naprawy zerwanego gwintu (Dzięcioł)

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 238.04 zł |
| Cena netto | 193.53 zł |
| Dostępność | Dostępny - 24h |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | S0001379 |
| Kod EAN | 5904966408380 |
| Producent | Tesam |
| Wymiary opakowania | 19x12x4 cm |

Opis produktu

Skok gwintu:

M10 x 1

Zestaw zawiera:

- 15 sztuk wymiennych wkładek - sprężyn gwintowanych.
- wiertło HSS
- gwintownik HSS
- pokrętło.
- wybijak do usuwania zakończenia sprężyny służącego do jej wkręcania.